



### Струбцина с электродами для сварки LP/TP



№	← a →	← b →	← x →					VB0001
	мм	мм	мм	мм	A	kg	Шт.	
LP-1	150	60	20 × 5	10.5	300	0,50	10	
LP-1F	150	60	20 × 5	10.5	300	0,53	10	
TP-1	150	80	25 × 6	10.5	400	0,78	10	
TP-1F	150	80	25 × 6	10.5	400	0,78	10	
TP-1K	150	80	25 × 6	10.5	400	0,75	10	
TP-2F	150	60	30 × 8	11	600	1,20	20	

- Со скобами из ковкого чугуна
- Отверстие для подключения клеммасы на верхней части литья



### Струбцина с электродами для сварки TGP




№	← a →	← b →	← x →					VB0001
	мм	мм	мм	мм	A	kg	Шт.	
TG-P12	120	60	20 × 5	10.5	200	0,41	10	
TG-P20	200	100	27 × 7	13	350	1,08	10	

- Со скобами из ковкого чугуна
- Отверстие для подключения на конце направляющей



### Струбцина с электродами для сварки CP



№	← a →	← b →					VB0001
	мм	мм	мм	A	kg	Шт.	
CP-F	50	30	8.4	200	0,19	10	
CP10K	100	75	10.5	300	0,83	10	

- Со скобами из ковкого чугуна с-образной формы